

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://perfolist.nt-rt.ru/> || ptk@nt-rt.ru

Типы перфорации

Тип перфорации определяется формой отверстия, взаимным расположением отверстий и межцентровым расстоянием.




Rv - круглая перфорация со смещенными рядами отверстий,


w - диаметр отверстия,

p - расстояние между центрами отверстий.


Ø 1,0мм
Шаг 2,0мм




Ø 2,0мм
Шаг 2,5мм




Ø 3,0мм
Шаг 5,0мм




Ø 5,0мм
Шаг 8,0мм




Ø 6,0мм
Шаг 9,0мм





Ø 8,0мм
Шаг 11,0мм



Ø 10,0мм
Шаг 13,0мм



Ø 20,0мм
Шаг 27,0мм




Rg - круглая перфорация с прямыми рядами отверстий,


w - диаметр отверстия,

p - расстояние между центрами отверстий.


Ø 2,0 мм
Шаг 9,0 мм




Ø 4,0 мм
Шаг 12,0 мм




Ø 5,5 мм
Шаг 15,5 мм



Ø 8,0 мм
Шаг 19,0 мм






Qg - квадратная перфорация с прямыми рядами отверстий,


w - размер отверстия,

p - расстояние между центрами отверстий.


отверстие 5x5мм
Шаг 8мм




отверстие 6x6мм
Шаг 9мм




отверстие 8x8мм
Шаг 11мм




отверстие 10x10мм
Шаг 14мм




Lv - овальная перфорация со смещенными рядами отверстий



отверстие 1 x 20мм
Шаг 3,2 x 2,4мм



отверстие 5 x 25мм
Шаг 8 x 30мм



Декоративная перфорация

Тип 1

точка-крестик




тип 2

крестик 19 x 19




тип 3

крестик 12 x 12



тип 4

углубленное 28 x 28



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://perfolist.nt-rt.ru/> || ptk@nt-rt.ru